

VENKOVNÍ ŽALÚZIE C50


Zaměření

Jak zaměřit

Šírku a výšku změříme vždy minimálně na třech místech. Výrobní rozměr žaluzie je vždy nejmenší naměřená hodnota (nerovné ostění / špalety)

Šírka výrobku A = celkové šířce výrobku = šířce lamely

Výška výrobku B = výšce výrobku po dolní nosník (v případě větší výšky se nic neděje, lamely se v dolní části naskládají na sebe)



Příklad zaměření

Do ostění / špalety

